

Ersatzteilliste


Materialnummer: 5813170450
 Benennung: DIRECTIONAL-CONTROL VALVE
 Kurztext: V581-5/2SR-230AC-I3-1CNO-LBX-AA-X-C-T0

AVENTICS GmbH
 Ulmer Strasse 4
 30880 Laatzen
 Tel: +49(511) 2136-949
 Fax: +49(511) 2136-505
 www.aventics.com
 spareparts@aventics.com

Versionsstand: 3/2020

Datum: 16.04.2020

Blatt: 1



Benennung	Materialnummer	Kurztext	Hinweis
DIRECTIONAL-CONTROL VALVE	5813000000	PLUG KIT 581-300	
NUT	0493816209	KNURLED NUT M8X0,75	contains 1x (4)
HOUSING ASSEMBLY GROUP	5813100000	HOUSING ASY. GROUP V581-5/2SR-I3-A-X	contains 1x (1)
PILOT VALVE	5428110080	PILOT VALVE 220V-50/60Mod B;	contains 1x (4)(8)(9)
SEAL	0486704608	SEAL 581-ISO 3 LOWER	contains 1x (11)

Ersatzteilliste

Materialnummer: 5813170450
Benennung: DIRECTIONAL-CONTROL VALVE
Kurztext: V581-5/2SR-230AC-I3-1CNO-LBX-AA-X-C-T0

Versionsstand: 3/2020

AVENTICS GmbH
Ulmer Strasse 4
30880 Laatzen
Tel: +49(511) 2136-949
Fax: +49(511) 2136-505
www.aventics.com
spareparts@aventics.com

Datum: 16.04.2020

Blatt: 2

pdfHinweis